

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONSTRUÇÃO DE TOTE M “GLOBO”



Figura 1 VISTA DA RODOVIA MG-295 SENTIDO BRAZÓPOLIS-PIRANGUINHO



Figura 2 – VISTA DA RODOVIA MG-295 SENTIDO PIRANGUINHO-BRAZÓPOLIS



Figura 3 – VISTA DO ACOSTAMENTO DA RODOVIA MG-295 SENTIDO PIRANGUINHO-BRAZÓPOLIS



Figura 4 – VISTA DA RUA VINTE E QUATRO DE MAIO

**CONSTRUÇÃO DO TOTE M “ESTAIADO”
E MUDANÇA DO MARCO “ROTARY CLUB”**



Figura 5 - VISTA DA RUA VINETE E QUATRO DE MAIO – NOVO LOCAL DO MARCO ROTARY



Figura 6 - VISTA DA RUA FLORIANO PEIXOTO – NOVO LOCAL DO MARCO ROTARY



Figura 7 - VISTA DA RODOVIA MG-295 SENTIDO PIRANGUINHO-BRAZÓPOLIS – LOCAL DO TOTEM “ESTAIADO”



Figura 8 - VISTA DA RODOVIA MG-295 SENTIDO BRAZÓPOLIS-PIRANGUINHO – LOCAL DO TOTEM “ESTAIADO”

Ana Paula Mota Alves
Engenheira Civil
CREA SP 5062224000